

## Инструкция по использованию сублимационных чернил

Всего представлено 12 цветов чернил: BK,C, M, Y, LC, LM, LBK,LLBK,R,OR,B,G; кроме этого существует возможность изготовления специальных цветов согласно требованиям заказчика.

### Чернила используются в принтерах:

Настольные принтеры: EPSON R230/T50 и тд. Широкоформатные принтеры Epson, с печатающей головкой пятого и седьмого поколения, в качестве примера: EPSON7880, EPSON F7080 и MUTOH1604, MIMAKI JV33 и тд.

### Материалы, на которых возможна печать:

Текстильные изделия, ткань дакрон-лавсан.  
Пленка, стекло, плитка, ПВХ, металл и тд.

### Особенности:

Яркие и глубокие цвета; насыщенный чёрный цвет, высокая стабильность чернил; четкость изображения и цветовая насыщенность после термопереноса.  
Для наилучшего результата используйте стандартные профили ICC.

Высокая скорость переноса и меньший расход чернил;

Сохранение потребительских свойств в режиме ожидания-хранения без нанесения ущерба печатающей голове. Ровная печать без пропусков.

Хорошая устойчивость: к воздействию света (согласно стандарта AATCC-16)

- высокая износостойчивость (согласно стандарта ISO-105-X12 )

- высокие водоотталкивающие свойства (согласно стандарта ISO 105- C06)

Используемое программное обеспечение:

Вы можете использовать программное обеспечение принтера вместе со стандартными профилями для печати.

Процесс печати и переноса изображения:


1 Распечатайте изображение на специальной бумаге для переноса.

2 Дождитесь, когда распечатанное изображение высохнет.

3 С помощью горячего пресса (температура 220C) прижмите бумагу с отпечатком на 40 секунд к месту материала, куда собираетесь переносить изображение.

4 Ваш продукт с новым изображением готов.

(Может потребоваться более высокая температура или большее время контакта в зависимости от материала, на который переносится изображение (В качестве примера: для переноса на плёнку, стекло, фарфор, металл может потребоваться температура 220C и время контакта 140 секунд или температура 330C, время контакта 60 секунд и т.д. ).



**Внимание:**

Используйте зеркальное отображение для печати на бумагу, для верного отображения изображения

Пожалуйста быстро удалите бумагу для переноса изображения после переноса, чтобы избежать искажений цвета изображения.

Храните чернила в герметичной упаковке в тёмном месте при температуре 5-25°C.

**Примечание: После вскрытия бутылки, используйте чернила в течении месяца**